# 平成３０年度　多摩清掃工場敷地境界における空間放射線量率測定結果

単位：μSv/h

| 測定日 | | 敷地境界（高さ１mの点） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 工場北側（P-1） | 工場東側（P-2） | 工場南側（P-3） | 工場西側（P-4） |
| | | 尾根幹線側 | 総合福祉センター側 | 多摩清掃工場正門側 | 小田急車庫側 |
| 2018/4/6 | （1回目） | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| 2018/4/13 | （2回目） | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| 2018/4/20 | （3回目） | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.09 |
| 2018/4/27 | （4回目） | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| 2018/5/2 | （5回目） | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| 2018/5/11 | （6回目） | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| 2018/5/18 | （7回目） | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| 2018/5/25 | （8回目） | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| 2018/6/1 | （9回目） | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| 2018/6/8 | （10回目） | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| 2018/6/15 | （11回目） | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| 2018/6/22 | （12回目） | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| 2018/6/29 | （13回目） | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| 2018/7/6 | （14回目） | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| 2018/7/13 | （15回目） | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2018/7/20 | （16回目） | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| 2018/7/27 | （17回目） | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| 2018/8/3 | （18回目） | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| 2018/8/10 | （19回目） | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| 2018/8/17 | （20回目） | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| 2018/8/24 | （21回目） | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| 2018/8/31 | （22回目） | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| 2018/9/7 | （23回目） | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| 2018/9/14 | （24回目） | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| 2018/9/21 | （25回目） | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| 2018/9/28 | （26回目） | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| 2018/10/5 | （27回目） | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| 2018/10/12 | （28回目） | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| 2018/10/19 | （29回目） | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| 2018/10/26 | （30回目） | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| 2018/11/2 | （31回目） | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.10 |
| 2018/11/9 | （32回目） | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| 2018/11/16 | （33回目） | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| 2018/11/22 | （34回目） | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| 2018/11/30 | （35回目） | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| 2018/12/7 | （36回目） | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| 2018/12/14 | （37回目） | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| 2018/12/21 | （38回目） | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| 2018/12/28 | （39回目） | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| 2019/1/4 | （40回目） | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| 2019/1/11 | （41回目） | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| 2019/1/18 | （42回目） | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| 2019/1/25 | （43回目） | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| 2019/2/1 | （44回目） | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| 2019/2/8 | （45回目） | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| 2019/2/15 | （46回目） | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |

測定機器：日立アロカメディカル㈱製 TCS-172B（エネルギー補償型シンチレーション式サーベイメータ）
測定方法：指示値の安定を確保した後（90秒）、指示値を30秒ごとに５回を読み取り、その平均を測定値とした。
※ 測定値は、当組合工場職員の測定によるものです。
※ 測定値は気象条件等により変化します。
※ 敷地境界は地上高さ1mの距離での測定結果です。
※測定機器点検のため2018/11/2～16富士電機㈱製DOSE－e　NRE74001を使用しています。

測定地点図




（参考）P-3での自主測定の様子